



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
(РОСЗДРАВНАДЗОР)

РЕГИСТРАЦИОННОЕ УДОСТОВЕРЕНИЕ НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ

от 07 марта 2014 года № ФСЗ 2007/00673

На медицинское изделие

Пленка рентгеновская интраоральная для стоматологии

Настоящее регистрационное удостоверение выдано

«Кэарстрим Хэлс, Инк.», США,

Carestream Health, Inc., 150 Verona Street, Rochester, New York, 14608, USA

Производитель

«Кэарстрим Хэлс, Инк.», США,

Carestream Health, Inc., 150 Verona Street, Rochester, New York, 14608, USA

Место производства медицинского изделия

см. приложение

Номер регистрационного досье № РД-3144/4107 от 17.02.2014

Вид медицинского изделия -

Класс потенциального риска применения медицинского изделия **26**

Код Общероссийского классификатора продукции для медицинского изделия **93 9890**

Настоящее регистрационное удостоверение имеет приложение на 1 листе

приказом Росздравнадзора от 07 марта 2014 года № 1438
допущено к обращению на территории Российской Федерации.

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



М.А. Мурашко

0007622

**ПРИЛОЖЕНИЕ
К РЕГИСТРАЦИОННОМУ УДОСТОВЕРЕНИЮ
НА МЕДИЦИНСКОЕ ИЗДЕЛИЕ**

от 07 марта 2014 года № ФСЗ 2007/00673

Лист 1

На медицинское изделие

Пленка рентгеновская интраоральная для стоматологии:

1. D-Speed.
2. E-Speed.
3. INSIGHT.
4. Ultra-speed.

Организации-изготовители:

1. Carestream Health, Inc., 150 Verona Street, Rochester, New York, 14608, USA.
2. Carestream Health, Inc., 1669 Lake Avenue, Rochester, New York, 14652, USA.
3. Carestream Health, Inc., 2000 Howard Smith Avenue West, Windsor, Colorado, 80550, USA.
4. Soluciones Médicas Exportación S. de R.L. de C.V., Prolongación Mariano Otero 408, Ciudad del Sol, Zapopan, Jalisco, Mexico 45050.
5. Rayco (Xiamen) Medical Products Company Limited, 308 Wengjiao Road, Haicang District, Xiamen, Fujian 361022, P.R. China.

Место производства:

1. 150 Verona Street, Rochester, New York, 14608, USA.
2. 1669 Lake Avenue, Rochester, New York, 14652, USA.
3. 2000 Howard Smith Avenue West, Windsor, Colorado, 80550, USA.
4. Prolongación Mariano Otero 408, Ciudad del Sol, Zapopan, Jalisco, Mexico 45050.
5. 308 Wengjiao Road, Haicang District, Xiamen, Fujian 361022, P.R. China.

**Врио руководителя Федеральной службы
по надзору в сфере здравоохранения**



М.А. Мурашко

0005947